

Korekcie uległo:

- zbiornik bezodpływowy z betonowego na PEHD wraz płytą odciążającą i pierścieniem dystansowym
- rezygnacja z przegrody stalowej w zbiorniku ppoż. - zamiast tego odpompowanie i napełnienie wodą
- korekta instalacji sprężonego powietrza (dodanie instalacji do kurtyn i zmiana kompresora)
- korekta wentylacji (zupełnie nowy układ) odciągowy oparty na filtrach workowych